Código: 086000018

Versión: I-124

# www.impac.cl

# **Especificaciones**







# CÓDIGO

# 086000018

55 L

TIPO DE VENTILADOR Axial

CAPACIDAD MÁXIMA 5.000 m³/h.

POTENCIA 300 KW

**RUIDO** ≤ 50 dB

CONSUMO DE AGUA 4 - 6 L/h

**VOLTAJE** 220 V

**TANQUE DE AGUA** 

FRECUENCIA 50 Hz

**DIMENSIONES** 710\*450\*1250 mm

PESO 22 Kg

**VELOCIDADES** 3 niveles

CONTROL Pantalla LCD + manual

CONSUMO ELÉCTRICO 1,6 A

Bajo costo de funcionamiento y mantenimiento.

- · Diseñado para fábricas, espacios al aire libre, aplicaciones comerciales, invernaderos, granjas de ganado, etc.
- Posee 3 tomas de aire, 1 trasera y 2 laterales.
- Contiene 2 bocas de carga manual de agua.
- · Solución idónea para amplias áreas.
- Elimina olores y aire viciado.

PANEL DE CELULOSA

**ÁREA DE COBERTURA** 

#### **Casa Matriz Santiago**

Antonio Escobar Williams N° 176 Cerrillos - Santiago - Chile Tel.: +56 22591 7500 Email: Impac@impac.cl

#### Sucursal La Serena

3

20 - 30 m<sup>2</sup>

Av. Balmaceda 4580 La Serena - Chile Tel.: 51 2521912 Email: laserena@impac.cl

### **Sucursal Quillota**

Av. Caletera 7, Ruta 60Ch, parcela 5, La Palma - Chile Tel.: +56 9 7910 0911 Email: quillota@impac.cl

### Sucursal Perú

Carretera Panamericana Sur Km199.5 #1279 Sunampe - Chincha, Perú Tel.: 056597251 Email: gerencia@impac.com.pe



# Esquema de funcionamiento

# Descripción del producto

# **Ventajas**

- 80% de ahorro energético, en comparación con un aire acondicionado.
- Mantiene un nivel óptimo de humedad.
- Ventilación: disminuye humo, olores y aire viciado.
- Mejora su eficacia a medida que la temperatura exterior se eleva.
- Bajo costo de instalación.

## Panel de celulosa

Panel de enfriamiento de celulosa de varias capas para una mejor absorción de agua.

Los paneles enfriadores son un componente primordial para el correcto enfriamiento de un evaporativo y deben ser reemplazados.

Su sustitución por norma general es cada dos años pero pueden recortarse el tiempo si las aguas son duras o en el ambiente exterior existe mucha polución.


# **Funcionamiento**


Una bomba hace circular el agua del depósito hasta un filtro especial que se humedece considerablemente. El nivel del agua se controla mediante un flotador. El líquido re circula dentro del enfriador, pero, al enfriar el aire, se produce un proceso de evaporación, por lo tanto, el agua se va consumiendo. El enfriamiento es directamente proporcional al agua evaporada o consumida.

La turbina o ventilador, absorbe el aire caliente del exterior y lo canaliza a través del filtro.

Al pasar por el filtro, el aire se enfría por el proceso de la "evaporación".

La clave es enfriar eficientemente y los enfriadores evaporativos IMPAC ofrecen los mejores resultados.





# Temperatura de salida de los equipos

La reducción de la temperatura es proporcional a la temperatura y humedad relativa del exterior.

En el siguiente esquema se muestra una aproximación.

Ejemplo: con una temperatura de 30 °C y una humedad relativa exterior del 50%, el equipo impulsará el aire a una temperatura de 24,0 °C.

Temperatura entrada (°C)	Porcentaje % de humedad relativa exterior								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,0	4,5	5,5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	9,5
15	7,5	8,5	9,5	10,5	11,0	12,0	13,0	13,5	14,0
20	11,0	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,0
25	14,5	16,0	17,0	18,5	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
30	17,5	19,5	21,0	22,5	24,0	25,0	26,5	28,0	29,0
35	20,0	23,0	25,0	26,5	28,5	30,0	31,5	32,5	34,0
40	23,0	26,5	29,0	31,0	32,5	34,5	-	-	-
45	26,0	29,0	32,5	35,0	-	-	-	-	-
50	29,0	32,5	36,6	-	-	-	-	-	-

Temperatura de salida del equipo (°C)

#### **Casa Matriz Santiago**

Antonio Escobar Williams N° 176 Cerrillos - Santiago - Chile Tel.: +56 22591 7500 Email: Impac@impac.cl

#### Sucursal La Serena

Av. Balmaceda 4580 La Serena - Chile Tel.: 51 2521912 Email: laserena@impac.cl

#### **Sucursal Quillota**

Av. Caletera 7, Ruta 60Ch, parcela 5, La Palma - Chile Tel.: +56 9 7910 0911 Email: quillota@impac.cl

#### Sucursal Perú

Carretera Panamericana Sur Km199.5 #1279 Sunampe - Chincha, Perú Tel.: 056597251 Email: gerencia@impac.com.pe